

АКТ

определения технического состояния

к договору

При проверке технического состояния техники и оборудования, принадлежащего организации установлено следующее:

Компьютерная и офисная техника:

- мониторы ЭЛТ - морально и технически устаревшие модели, не обеспечивающие современные требования к разрешающей способности экрана для программных средств, потеря эмиссии кинескопов (темное изображение), неисправность блоков строчной и кадровой развертки (неустойчивость изображения), имеют отрицательное влияние на зрение пользователей;
- мониторы ЖКИ (разные модели) - в настоящее время не работоспособны, за время эксплуатации неоднократно находились в ремонте, выход из строя блоков питания и ламп подсветки;
- устаревшая комплектация и слабые технические характеристики системных блоков компьютеров не позволяют установить современные операционные системы и прикладные программы, чтобы обрабатывать необходимый объем информации, кроме того, они имеют различные дефекты: выход из строя центральных процессорных устройств и модулей памяти, неисправность системных плат, отказы и сбойные участки магнитной поверхности винчестеров, полную выработку ресурса механических узлов вентиляторов, CD-ROM и дисководов, механический износ и окисление контактных элементов разъемов;
- лазерные принтеры (разные модели) - устаревшие модели, большой срок эксплуатации, полная выработка ресурса механических узлов, неподача бумаги (износ деталей тракта), выход из строя термопечек, повреждения термопленки, полный износ картриджей;
- копировальные аппараты (разные) - в настоящее время не используются, за время эксплуатации неоднократно находились в ремонте, выработан ресурс механических узлов, вследствие интенсивной эксплуатации подверглись износу, пришли в негодность и подлежат замене следующие детали: селеновые барабаны, ролики подачи бумаги, картриджи, требуется замена галогенных ламп, находятся в нерабочем состоянии (не включаются);
- источники бесперебойного питания (разной мощности, разных производителей) - в настоящее время не используются, отказы аккумуляторных батарей, неисправность вследствие кратковременного значительного повышения (броска) входного напряжения, при этом вышел из строя блок защиты, импульсный генератор и схема стабилизации выходного напряжения;

Примечание: Перечень компьютерной и офисной техники с классификацией вида неисправностей указан в приложении №1 к настоящему Акту.

Заключение. На основании вышеизложенного, учитывая моральное старение и физический износ техники, высокую стоимость ремонта, отсутствие комплектующих деталей для устаревшей техники и бесперспективность дальнейшего использования, она является неремонтопригодной, восстановлению и дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Управляющий